

Erledigt

Tonstudio

Beitrag von „DSM2“ vom 10. November 2018, 08:39

[Zitat von wuestling](#)

Hast du mittlerweile Thunderbolt am Laufen?

Ich habe das gleiche Board und die von apfelnico empfohlene TB-Karte, aber damit noch keinen Erfolg bisher.

Was heißt genau keinen Erfolg?

Wie ist das Bios eingestellt in Bezug auf Thunderbolt?

Welche Thunderbolt PCI Karte wird verwendet?

Lade bitte mal ein Bild von über diesen mac -> systembericht -> PCI hoch

Edith: Da der Herr [wuestling](#) anscheinend am antworten nicht interessiert zu sein scheint und lieber im [macOS Mojave 10.14 Lauffähige Systeme Hilfe & Diskussion](#) rumlungert, woran scheitert es den [apfelnico](#) ?