

Erledigt

Kein Signal mehr über DP (Radeon RX 580 nach High Sierra Update)

Beitrag von „macinsane“ vom 11. November 2018, 14:44

Probier einfach erstmal Inject Ati in Clover (Clover aktuell halten). Ansonsten schauen wir uns mal die SSDT an.