

Erledigt

Mein AsRock x79 Extreme9 Build mit Ordentlich Power und 3 Monitoren

Beitrag von „HackinToTheTosh“ vom 13. November 2018, 18:17

Das Layout der Karte ist völlig falsch, reference Layout hat 1Dvi 1Hdmi und 3x Displayport.

Die device id ist sollte 0x67DF sein.

Für den 1 Monitor betrieb geht das ganz gut aber für multi nicht ohne patches.

Es sollte viel öfter drauf hingewiesen werden das man sich eine referenz Karte holt die auch macos voll unterstützt, oder so nahe wie möglich der referenz entspricht.

Fast alle OC moc doc joci (übertaktete) wie sie nicht alle heissen haben meistens die falsche devid. Hier sieht man die devid's <https://www.techpowerup.com/vgabios/>

Ist weiter nicht schlimm im clover mit zwei drei klicks lösbar, aber bei den ausgängen siehst ganz anders aus, z.b bei referenz design ist auf port 3 Displayport auf der gekauften DVI u.s.w

Jetzt die richtigen connectoren zu patchen ist mit viel aufwand verbunden.

Für anfänger fast unlösbar.

Deshalb sage ich sagt den leuten das auch öfters.