

Erledigt

MACOS MOJAVE 10.14 Update danach keinen Sound mehr

Beitrag von „jaypack2k“ vom 13. November 2018, 22:00

Danke :

Codec: Realtek ALC283

Address: 0

AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)

Vendor Id: 0x10ec0283

Subsystem Id: 0x80862068

Revision Id: 0x100003