## Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von "orbislacteus" vom 14. November 2018, 12:23

Ich kann damit starten - Nvidia Grafik funktioniert auch - Sleep und WLAN sind jetzt kaputt. Der eine USB Anschluss funktioniert nach wiie vor nicht. Den kombinierten eSATA Anschluss erkennt er jetzt auch als USB 3.0, was glaube ich nicht korrekt ist.