

**Erledigt**

## **Probleme mit Intel Grafik, Reboot und allgemeine Performance**

**Beitrag von „Fohtongraphie“ vom 16. November 2018, 18:05**

Ich habe gerade probiert (alles SMBIOS iMac 18,1):

Unter Graphics den Code von chmeseb solo und in Kombination mit Inject Intel außer, dass bei letzterer Konfiguration der Neustart gefühlt länger gedauert hat keine Veränderungen.

Als nächstes probiere ich dann mal nur den Inject Intel Haken zu setzen ohne Code und dann nochmal in Kombination mit deinem Code Harper?

[Arkturus](#) Rechts neben wo komme ich in das Menü. Sorry finde mich nicht so richtig zurecht in Clover