

**Erledigt**

## **Clover richtig installieren, ein kleines HowTo**

**Beitrag von „Gulliver“ vom 22. Januar 2013, 22:02**

Hallo,

vielleicht kann mir jemand Unterstützung geben.

Mein system GA X58A-Ud7 Rev.2 mit normalen Bios FC (kein UEFI).

Intel 990X, ATI HD6870.

Bin nach der Anleitung vorgegangen und habe versucht Clover auf den USB Stick zu installieren.

Bei Clover "Anpassen" habe ich jetzt alle Variationen durch, aber beim Versuch vom Usb-stick zu booten

(beim Rechner starten mit Hilfe von F12, Bootreihenfolge), kommt kurz: Verifying Pool.....

dann erscheint: 7 und ein blinkender Cursor, dann geschieht gar nichts.

Habe den Stick schon in allen , FAT32, HFS, etc. formatiert, kein Erfolg.

Was mache ich falsch, oder kann mein Board nicht mit Clover booten?

Ich sehe kein Clover Auswahlmeneu oder sonstiges, oder dauert das eine halbe Stunde?????

Oder muß ich dann auf dem Stick mit Clover noch etwas verändern??

PS.: Habe schon ein funktionierendes System mit Chimera als Bootloader, eigentlich rock solid.

Wollte gerne mal den Clover Bootloader ausprobieren

Für Tips wäre ich super froh.

Danke im Voraus.