

Erledigt

MSI H270M Mortar Arctic:

Beitrag von „marcel“ vom 18. November 2018, 09:46

Hatte bei meinem MSI auch den Fehler. Konnte es damit beheben, in dem ich den **OsxAptioFix2Drv-free2000.efi** eingebunden hab. Die anderen AptioFix natürlich raus.