

Erledigt

Intel UHD 630 keine Hardware Beschleunigung

Beitrag von „spotter“ vom 18. November 2018, 11:57

"3. ohne webdriver" ist klar, wollte nur gucken ob die KP durch die IGFX kommt.

Klar, BIOS steht ja auf: [DVMT](#) Pre-Allocated: 128M