

**Erledigt**

## **Intel UHD 630 keine Hardware Beschleunigung**

**Beitrag von „spotter“ vom 18. November 2018, 12:10**

BIOS Konfiguration ist folgendermaßen:

Initial Display Output: IGFX

Internal Graphics: Enabled

[DVMT](#) Pre-Allocated: 128M

[DVMT](#) Total Gfx Mem: MAX

Anders wird sie von OSX ja nicht erkannt.