


Erledigt

Intel UHD 630 keine Hardware Beschleunigung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. November 2018, 16:15

Dann läuft da was schief mit der IGPU. Das Tool sollte so was wie im Bild Ausgeben.

Weiß ist nee blöde Frage, aber ist die wirklich aktiviert?



```
# michaelwolowski --- bash --- 103x23
MichaelMac04:~ k1$ /WS/nes/Ablage_01_X/Downloads/1.775.RELEASE/gxfutil -f IGPU
DevicePath = PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
MichaelMac04:~ k1$
```