

**Erledigt**

## **End Random Seed freeze**

**Beitrag von „naztyone“ vom 19. November 2018, 10:12**

Ich habe einfach einen neuen Stick mit Clover erstellt.

Aus deinem Link alles ausgewählt außer "Installiere alle RC Skripte auf der Ziel..." (Dies war ausgegraut)

Dann Deine config.plist und die kext aus deinem Clover Ordner.

Bei der Installation hat er dann neu gebootet. Danach von der Platte gestartet und zu Ende installieren lassen.

Sound Läuft über mein USB Headset.

Ethernet ist nicht installiert.

WLAN PCE AC68 funktioniert Out of the Box

GTX 1080 mit WebDriver-387.10.10.10.40.105 erfolgreich installiert.

Ich probiere noch ein wenig rum und setze dann das System gerne als lauffähige Installation rein.

Ich habe einen 3.0 USB-Hub der noch nicht funktioniert. Wo müsste ich denn da ansetzen?

Ich probiere noch ein wenig

[herrfelix](#) [lucifer](#) [ozw00d](#) VIELEN DANK!