

Erledigt

Probleme mit Gigabyte Z390 M

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. November 2018, 14:46

Mach mal folgendes:

- ACPI: Haken bei FixHDA
- Bei Devices die Layout IDs 1, 2, 5, 7, 11, 13 testen

Mit einer der Layout IDs müsste Audio korrekt funktionieren. Wenn nicht hat sich eventuell die Device ID bei der VB Revision vom ALC1220 geändert und es sind entsprechende Anpassungen in der AppleALC Kext nötig.

Bezüglich deiner Vega: Das nennt sich Zero RPM und ist normal wenn die Karte kühl ist. Setze sie mal unter Last (Valley Benchmark) und die Lüfter sollten anspringen.