

**Erledigt**

## Intel UHD 630 keine Hardware Beschleunigung

Beitrag von „jan2000“ vom 20. November 2018, 10:34

[anonymous writer](#) Ich melde mich mal ein. Ich hänge auch bei der Inbetriebnahme der UHD Graphics 630 unter 10.13.6 bzw. Mojave. Unter 10.13.6 hatte ich mit der letzten OS Version keine Buldausgabe mehr via HDMI, die Grafik scheint aber korrekt eingebunden zu sein (lt. Systembericht via Remote Desktop). Mit deiner config.plist habe ich ein Bild über HDMI 👍

Allerdings mit diesen Glitches (geschlossene Fenster bleiben stehen, Flackern) und kein USB 3 Support in High Sierra. Den Mojave Installer kann ich leider gar nicht starten, er hängt bei "hid legacy shim 2". Würde es noch einmal mit einem "iMac18,1" SMBIOS versuchen.

Meine Config:

Gigabyte H370M D3H GSM

Intel i5 8500 (6 Core)

Intel iGPU 630

8 GB RAM

EDIT: Im Anhang mal meine geänderte config.plist mit funktionierender Grafik und USB. Ich bin unsicher, ob es nur am SMBIOS liegt, dass die Grafik nun läuft. Nur meine CPU wird glaube ich nicht richtig erkannt (Cinebench sagt 3C/6T).