

Erledigt

Passendes Mainboard für i9 9900k gesucht

Beitrag von „ACETyr“ vom 20. November 2018, 20:33

Hat leider nicht geklappt, kein QS in 10.13.6,kein QS in 10.14.1

Edit: hat doch geklappt, ein NVRAM Reset in Clover hats gerichtet... wobei ich nicht verstehe,was der NVRAM damit zu tun haben sollte!?

Danke [FARV!](#)