

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „ACETyr“ vom 21. November 2018, 01:51

Exakt. Das Problem tritt auch bei mir nur auf Port HS05 (mittlerweile deaktiviert) und HS06 auf. Interessanterweise hat bei Dir HS05 auch keinen Hub, HS06 hast Du scheinbar deaktiviert.