

In Arbeit

[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln

Beitrag von „Crimson“ vom 8. April 2019, 15:10

[ACETyr](#)

Hab die letzten Tage leider kaum Zeit gehabt und bin ehrlich gesagt auch ziemlich gefrustet wegen dieser USB Sache 😊 Das Herausfinden der Ports über den IORegistryExplorer gibt bei mir leider ziemlich seltsame Resultate aus (die sich zum Beispiel auch nicht mit dem FB-Patcher decken).

Da ich meine Wakü USB-Hardware (das aquacomputer USB HUB mit angehängtem aquaero und aquastream) unter macOS nicht ansprechen muss, hätte ich eigentlich kein Problem damit den Port einfach zu deaktivieren (was mit der mit dem FB-Patcher erstellt KEXT auch funktioniert hat) aber das Verhalten im IORegistryExplorer gibt mir eher das Gefühl, dass da generell noch ziemlich viel im Argen ist 😊

Werde mich morgen (bzw. heute Abend) noch mal dran setzen und dann auch mal Screenshots posten, da ich mir da echt keinen Reim mehr drauf machen kann 😊

Update


Hey Hey Leute 😊 Sorry für den bescheuerten Stillstand hier, aber nach einer katastrophalen Bestellung bei AliExpress (die niemals ankam...) und einigem anderen Stress, musste ich mir über die Feiertage einfach mal ne Auszeit gönnen 😊

Jetzt geht es aber endlich weiter! Der Rechner ist aktuell komplett zerlegt und wartet auf die letzten bestellten Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass ich in ein bis zwei Wochen komplett fertig bin und mich dann endlich an die MacOS Baustelle wagen kann.

Folgende Änderungen sind in der Zeit hinzugekommen:

- GPU wird vertikal eingebaut
- Spannungswandler werden wassergekühlt (Heatkiller SW-X 80 und SW-X 60)
- anstelle der Barrow Fittings werde ich die EK-HDC von EKWB verwenden
- CPU und GPU Kühler werden noch mal schön aufpoliert 😊

Und da Fotos natürlich immer besser sind als blödes Gerede, gibt es hier auch ein paar Fotos von dem Chaos auf meinem Schreibtisch 😊



Update

Und wieder war es sehr still, da ich einfach zu viel um die Ohren hatte. Aber das Case steht fast vor der Fertigstellung 😊

Mit den Hardtubes habe ich mich anfangs sehr schwer getan, jedoch lag das wohl an dem Silikon Inlay, welches zu viel Spiel hatte. Mit einem neuen Inlay ging das Ganze dann doch sehr gut 😊

Mir fehlen nur noch ein paar Winkel und Fittings, die hoffentlich diese Woche ankommen sollten.

Was wurde gemacht:

- Carbon Platten wurden final bearbeitet
- finales Konzept für das Verlegen der Rohre

Und wie immer gibt es auch wieder Fotos 😊

