

Dell Vostro 5370

Beitrag von „MacPeet“ vom 21. November 2018, 19:06

ok, die internen Speaker gehen aber durchgängig?

Das CPU-PowerManagement ist auch in Ordnung bei dem Gerät? Es hat kein CPU-Wechsel stattgefunden?

Die CPU arbeitet perfekt und wechselt die Multipler wie es sein soll?

Ich habe hier auf einem Gerät auch sowas in der Art. Hier habe ich die CPU erneuert, aber es gibt kein [BiosUpdate](#) für dieses Gerät, also auch kein MicroCode, bzw. die im Rom befindlichen original DSDT's/SSDT/s verbleiben für die alte bekannte CPU. Die CPU ist so eigentlich nicht vorgesehen. Alles geht, aber Audio bricht hier auch ab, wenn ich z.B. Musik oder Videos abspiele.