

Erledigt

(ehem.) Klingone die 2. (Acer Aspire)

Beitrag von „griven“ vom 21. November 2018, 23:23

Ah Moment ich sehe da was was mir vorher nicht aufgefallen ist wenn ich so ganz Ehrlich bin



Couldn't allocate Class SMCLightSensor und ich glaube fast das hängt mit VirtualSMC zusammen zumindest ein Stück weit. Tausch bitte mal VirtualSMC gegen FakeSMC aus. Ich fresse einen Besen wenn es das gewesen sein sollte...