

Erledigt

Asus Vega 64 auf einmal coil whining + FPS Drop

Beitrag von „macdesignerin“ vom 22. November 2018, 08:02

das hört sich nach Spulenfiepen an....

Schau mal hier https://praxistipps.chip.de/gr...en-beheben-geht-das_46189

Benchmarks siehe hier: [Benchmark die zweite](#)