

Erledigt 1080Ti zickt noch

Beitrag von „rubenszy“ vom 22. November 2018, 15:18

Wieso jetzt bei einer 6700K CPU das SMBios auf iMac18,3, obwohl es ganz klar ein iMac17,1 ist.

Keywords=iMac17,1
Showing 1 - 3 of 3

Mac "Core i5" 3.2 27-inch (iK, Late 2015)	3.2 GHz Core i5 (i5-6500)
	
Info: October 13, 2015	Disc: June 5, 2017
Order: MK4SLL/A	Model: A1419 (EMC 2834)
Family: Retina iK, Late 2015	ID: iMac17,1
RAM: 8 GB	vRAM: 2 GB
Storage: 1 TB HDD	Optical: None*
Complete Mac "Core i5" 3.2 27-inch (iK, Late 2015) Specs	

Mac "Core i5" 3.3 27-inch (iK, Late 2015)	3.3 GHz Core i5 (i5-6600)
	
Info: October 13, 2015	Disc: June 5, 2017
Order: MK4SLL/A	Model: A1419 (EMC 2834)
Family: Retina iK, Late 2015	ID: iMac17,1
RAM: 8 GB	vRAM: 2 GB
Storage: 2 TB (Fusion)	Optical: None*
Complete Mac "Core i5" 3.3 27-inch (iK, Late 2015) Specs	

Mac "Core i7" 4.0 27-inch (iK, Late 2015)	4.0 GHz Core i7 (i7-6700K)
	
Info: October 13, 2015	Disc: June 5, 2017
Order: S1DCTO	Model: A1419 (EMC 2834)
Family: Retina iK, Late 2015	ID: iMac17,1
RAM: 8 GB	vRAM: 2 GB
Storage: 1 TB, 2 TB (Fusion)*	Optical: None*
Complete Mac "Core i7" 4.0 27-inch (iK, Late 2015) Specs	

Ich habe mal wieder die überarbeitete FakeSMC anstelle der VirtualSMC und das ganze auf minimal in der config gehalten.