

**Erledigt**

## **Wechsel von GTX660 auf RX580**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. November 2018, 22:40**

Wenn in /L/E und /S/L/E Kexte drinnen sind, die ich bereits in der EFI eingebaut habe, kann es "ruckelig" werden.

Ggf. muss mal in den Safe Mode (-x) gestartet werden, um den überschüssigen Kram los zu werden.

Sprich:

Alle Hackintosh-Kexte aus /L/E und /S/L/E löschen und danach das Kext Utility oder den Kext Update zur KextCache Wiederherstellung nutzen.