

Erledigt

Bootstick wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „valiant“ vom 23. November 2018, 06:19

Bootmenü = per F12 soll ich beim Board dieses aufrufen können, dieses klappt aber nicht. Bei keiner Festplatte, selbst bei der alten SSD nicht = keine Reaktion.

Bei der alten SSD startet Clover und ich kann zwischen Mac und Win auswählen und normal das System starten.

Hänge ich nur die neue SSD und/oder den Bootstick und die neue SSD rein, wird mir angezeigt, daß kein Bootmedium gefunden wurde (ohne das ich F12 drücke). Clover oder besser das Clover Bootmenü startet erst gar nicht. Obwohl im Bios der USB-Stick sowie die neue Platte angezeigt/erkannt werden.

Den Bootstick erstellte ich ja per Tinu und kopierte in die EFI Partition bereits die beiden Ordner (Clover, Boot) von meiner aktuellen "alten" SSD. Selbst damit wird dieser nicht erkannt = "kein Bootmedium" ohne die alte SSD. Sobald darüber einmal Clover geladen ist, kann ich dieses auswählen und normal booten. Meintest Du dieses?

Was meinst Du damit, daß Du Time Machine dazu nutzt?

Ich schaute gerade nach, mein Bios ist Stand 2015. 🙄