

Erledigt

Bootstick wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „valiant“ vom 23. November 2018, 20:44

So, ich bin ein bißchen weiter:

- Windows Bootstick startet normal direkt in die Installation
- Ein mit einem Apple Mac erstellter normaler High Sierra Bootstick auf einem neuen Stick startet auch nicht = kein Bootmedium
- F12 Taste und Co funktionieren = FN + F12... Logitech Mac Tastatur... 😊 😊

Dann kommt auch der Bootmanager, bei Auswahl Stick mit MacOS = kein Bootmedium

- [Bios Einstellungen](#) kontrollierte ich, sind alle korrekt

Steht jetzt noch aus: BIOS Reset also Standard Einstellungen, CMOS und komplett Flash. Eine neuere Version aus 2015 gibt es noch. Ich denke in der Reihenfolge sollte ich dieses machen.

Hat jemand noch andere Ideen?

PS: Danke an alle bis hierhin schon mal. Muß ja auch mal gesagt sein finde ich.

