

**Erledigt**

## **Kennt sich jemand hier mit Wasserkühlungen aus ??**

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 23. November 2018, 22:19**

Loop lief nun 24 Stunden und es sind auch alle Bläschen komplett raus.

Aber - und das ist viel schlimmer: beim Einschalten des Rechners piept dieser nun 5 kurz hintereinander und ich bekomme keinen POST-Screen.

Meinen Recherchen nach deutet dies auf einen Prozessorfehler hin. Die CPU wurde jedoch während des gesamten Umbaus **nicht** aus dem Sockel

ausgebaut. BIOS-Reset, Clear CMOS bislang ohne Erfolg.

Irgendjemand einen Tipp für mich, ohne das ich das ganze System erneut zerlegen muss?