

Erledigt

Kennt sich jemand hier mit Wasserkühlungen aus ??

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 23. November 2018, 22:38

ich habe ja meine Sapphire RX480 mittels Alphacool [GPX-A 480-M04](#) ebenfalls auf Wasserkühlung umgestellt. Diese wurde auch sauber wieder zusammengebaut.

Wenn ich nach den 5 Pieptönen google, dann bekomme ich teilweise auch die Aussage, es könne an der Grafikkarte liegen. Komisch ist halt, dass ich so gar kein

Post-Screen bekomme. Die Dr. Debug-Anzeige im ASRock läuft auch normal durch - aber eben leider kein Bild.