

Erledigt

Hardware Update auf Gigabyte z370 HD3P und i5 9600k

Beitrag von „locojens“ vom 24. November 2018, 09:25

Dabei geht es darum welche Ports für Mac OS als interne zählen. Dabei geht es um den Sleep vom Rechner. Denn wenn der Port an welchem die Bluetooth Karte

verbunden ist nicht als interner läuft funktioniert sleep nicht, also der Rechner geht zwar in den Sleep wird aber von der Bluetoothkarte sofort wieder geweckt.