

**Erledigt**

## **Asus Prime Z390-A mit I7-8700K**

**Beitrag von „Godomac“ vom 26. November 2018, 00:00**

Vielen Dank für die Erklärung!

Ok. Dann warte ich mal ab 😊

So ist es zwar noch nicht 100% perfekt aber ich kann erstmal damit leben. Zwei USB-Ports funktionieren - alle anderen Ports zumindest mit USB 2.0 Geschwindigkeit.

Den hardwareseitigen USB 3.1 Port hinten am Board konnte ich mangels fehlender Hardware noch gar nicht testen 😊

Dankeschön und noch einen schönen Abend!

Viele Grüße

Guido