

Erledigt

(ehem.) Klingone die 2. (Acer Aspire)

Beitrag von „al6042“ vom 26. November 2018, 00:01

Dann würde ich dich bitten die config.plist und auch die DSDT.aml nochmals auszutauschen.

Die alte DSDT.aml solltest du bitte in einen anderen Ordner verschieben und die alte config.plist zu "config-alt.plist" umbenennen.

Dann nochmal starten und einen erneuten Screenshot vom PCI-Bereich posten.