

Erledigt

## Probleme mit Intel Grafik, Reboot und allgemeine Performance

Beitrag von „macdesignerin“ vom 27. November 2018, 18:23

[Fohtongraphie](#) seltsames Bios, aber gut. Was hattest du für einen USB-Stick (USB2 oder 3)

Für die Installation ist ein USB2 besser. (wir sind eigentlich kurz vor dem Ziel, der Rechner findet nur nicht den richtigen USB-Port.

Man kann die Rechner auch austricksen. Wenn das Halteverbotsschild kommt, einfach den Stick abziehen und an anderen Ports ausprobieren ohne Neustart. Wenn der Rechner den findet, macht er selbstständig weiter.

Tausche mal bitte den Ordner drivers64UEFI im EFI/Clover-Ordner mit dem im Anhang.