

Erledigt

Shuttle XPC cube Barebone SH170R6 Grafik Problem !!

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. November 2018, 22:26

Das behaupte ich mal dass es gewisse Abhängigkeiten zwischen dem SMBIOS und der CPU und der Grafikkarte gibt.

Du hast ein Skylake System mit einer Nvidia GT 710 kombiniert, dieses System wurde aber so von Apple nie hergestellt und oder verkauft, also Nvidia Grafikkarte -> iMac13,2 oder iMac14,2 und Skylake HD 530 IGP -> iMac17,1, ausser man verbiegt das ganze mit dem einen oder anderen Kext, DSDT, SSDT, Patch, etc., zumindest ist dein Shuttle doch eher zäh und unwillig.



Wissen tue ich das nicht aber ich gehe mal davon aus bzw. vermute das gerne und ziehe meine Schlüsse aus den Rückmeldungen der einzelnen Threads, so lange es läuft ist es eigentlich auch wurscht und wird erst beim nächsten Update oder Upgrade auf 10.15 (wieder) ein Problem. 😊