

Erledigt

Bootfähigen Installation stick für einen Deskmini 110

Beitrag von „grt“ vom 28. November 2018, 11:39

rubenszy richtig. aber im G3900 (auch in meinem G4400) steckt leider nicht die HD515, sondern die HD510 (nur als ig-plattform 1902 0001 - connectorless im framebuffer gelistet).

ein abändern der 1902 0001 mit anschlüssen&co endet entweder im globalen hänger oder blackscreen, die 191E 0000 (HD515) kriegt keine beschleunigung zustande. alle anderen ig-platforms/basteleien an denen laufen ebenfalls ins leere.