

Erledigt

macOS 10.14.1 + Vega 64: H.264 Encoding auf Rot

Beitrag von „DSM2“ vom 29. November 2018, 01:13

Die Vega taucht in meinem Fall auch ohne irgendwelchen Inject in der PCI auf, dazu benötigt sie überhaupt nichts.

Ich benötige auch keinen Output fix wie das bei einigen der Fall ist ala Whatevergreen,Vegafixup,SSDT edits oder was auch immer.

Wenn ich sie einbinde dann sind die angaben schon korrekt und nicht mit Slot 6 deklariert, ich habe absichtlich jegliche mods der GPU rausgenommen.

Lediglich der Audio Ausgang der Vega hat weiterhin einen Vermerk aber der tut nichts zur Sache.