

**Erledigt**

## **Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6**

**Beitrag von „RizziCR“ vom 29. November 2018, 13:33**

Ich hatte die BCM94360CS2 (die kleiner Karte), da war die Sendeleistung von BT so grottig, das es quasi entweder nichts gefunden hat oder permanent Verbindung verlor. Diese onBoard Antennen der CS2 bzw. 2CS sind leider nur für wirkliche Kurzdistanz brauchbar.

Hab mir dann die BCM94360CD gekauft, wo auch BT eine externe Antenne nutzt. Jetzt keine Probleme mehr und BT reicht gut 10m 😊