

Erledigt

Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6

Beitrag von „RizziCR“ vom 29. November 2018, 17:38

Laut der Seite von Broadcom nicht. Die CS2 hat 2 externe Antennen für WLAN, die 2CS 3 externe Antennen für WLAN und die CD hat 4 externe Antennen 3x WLAN 1x BT.

Aber egal. Wollte nur meine Erfahrungen mitteilen. 😊 Ob es am Steckplatz/Adapter liegt/lag kann ich nicht beurteilen. Ich habe bisher nur ein ITX Board und der einzige PCIe ist von der Grafikkarte belegt. Am Wochenende kommt ein neues Board (ATX) und da muss eh auf jedenfall auf einen PCIe Adapter umsteigen, da dieses Board kein onBoard Modul mehr hat.