

Erledigt

Shuttle XPC cube Barebone SH170R6 Grafik Problem !!

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. November 2018, 18:19

HS01 bis HS04 habe ich über die SSDT deaktiviert.

Das war auch das Ziel das ganzen nur als Test ob die SSDT greift und das tut sie sehr erfolgreich.

Rest ist dann einfach und ist nur noch Einstellungssache in der SSDT. Ich schreibe dazu noch.