

Erledigt

Radeon R9 290x unter MacOS Mojave läuft nur mit 8 MB VRAM und ohne Hardwarebeschleunigung

Beitrag von „max.meiera“ vom 30. November 2018, 11:21

Danke für den Tipp, probiere ich heute Nachmittag und melde mich!

edit:

Hab ich probiert, er resettet während des Bootvorgangs, wenn ich die drei Sachen weglasse. Sonst noch eine Idee?