

Erledigt

Installieren und Booten ohne NV_Disable nicht möglich

Beitrag von „xobx“ vom 30. November 2018, 18:17

Hallo Zusammen.

Habe ein Ungewöhnliches Problem.

Habe ein AIO PC mit einer HDMI In/Out Anschluss.



Ich habe seit Jahren ein Voll Funktionierendes Mavericks.

Jede Version den ich danach probiert habe, zeigt das selbe Fehlverhalten.

Der Fehler ist das ich ohne nv_disable nicht in den Installations Menü komme, und nach der Installation nicht in das System komme.

Der eingebaute GPU ist ein Geforce GT650M also das selbe wie im IMAC 13,1 nur mit mehr RAM.

Aber wenn ich an dem HDMI Anschluss ein Monitor anschließe, kann ich sehen das Alles Normal eingerichtet wurde.

Das selbe auch wenn ich über VCN oder TeamViewer reingehe.

Von Links nach Recht: Mavericks, High Sierra und Mojave



Kurz. Der AIO PC wird Richtig erkannt und eingerichtet, aber der eingebaute Monitor nicht.

Hier über HDMI Out an meinem LG TV



Wenn ich auf dem Mavericks den neuesten UPDATE aufspiele habe ich das selbe Problem wie Oben.

Habe schon vergeblich fast alle Foren nach einer Lösung gesucht.