

Erledigt

Sierra mit Magic Mouse 2?

Beitrag von „user232“ vom 1. Dezember 2018, 13:28

Die Datenstrippen sind nicht nötig und verursachen teilweise Probleme mit sleep (so wie bei mir).

Wenn du das kleine USB-Kabel nicht intern an USB deines MB anklemmst ist automatisch BT der PCI-E Karte deaktiviert. Habe ich so gemacht, da der [BT-USB-Dongle](#) einfach mehr Reichweite hat. Mitunter, weil er an einer USB 2.0-2m-Verlängerung hängt und störungsfrei arbeiten kann, weit weg von 2,4 GHz, (dh. WLAN, USB 3.0, BT etc).

Handoff geht in meiner Konfig nicht, nur Airdrop, mehr benötige ich nicht.

Probiers einfach aus und melde dich mal wieder dazu 😊