

Erledigt

Welcher total bescheuerte Vollidiot hat eigentlich den Stecker von USB 3.1/Thunderbolt 3 entwickelt?

Beitrag von „lucifer“ vom 2. Dezember 2018, 07:42

hmhhh wenn ich den Luftstrom im Gehäuse richtig verstehe und mein Zalman Z11 ansehe, ist es doch korrekt.

Von der Seite gesehen wird unten rechts an der Front mit einem Lüfter ins Gehäuse hineingeblasen. Die Graka kühlt sich und der Luftstrom geht links an der Graka nach oben, dort klickt sich der CPU Kühler die Luft und hinten rechts wird das ganze aus dem Gehäuse transportiert. Hat man nun oben im Gehäuse noch Lüfter müssen diese ebenfalls die Luft hinausblasen und nicht hinein.

So entsteht meiner Meinung nach kein Wärmestau.

Drehe ich nun die Graka um, arbeiten meiner Meinung nach drei Lüfter gegen sich selber. Das verhindert den Luftstrom und sorgt für Wärmestau.

Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.