

Erledigt

Welcher total bescheuerte Vollidiot hat eigentlich den Stecker von USB 3.1/Thunderbolt 3 entwickelt?

Beitrag von „lucifer“ vom 2. Dezember 2018, 08:14

Das sehe ich nicht so. Der CPU Lüfter saugt an, die Graka saugt an und der Gehäuselüfter saugt an. Es kommt allenfalls zu einer Luftverwirbelung aber nicht mehr zu einem ordentlichen Luftstrom von Einlass zu Auslass des Gehäuses. Dieses Thema wurde hier bereits ziemlich gut und ausführlich behandelt.