

Erledigt

Hardwarebeschleunigung funktioniert nicht laut Videoproc

Beitrag von „schmalen“ vom 2. Dezember 2018, 16:17

[ebs](#) Brauche nur die Device-ID ändern? hab die von 67cf auf 67ff geändert, wird jetzt auch in der Systemsteuerung als Pro 580 angezeigt, obwohl es ne 560er ist.

Hardwarebeschl.. wird jetzt auch bei H264 grünes Häkchen angezeigt bei HEVC rot