

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „matthias3000“ vom 3. Dezember 2018, 19:29

Bei mir dauert es mit testen wohl wieder 2 Tage, da das gute Stück im Office steht....

Bisher ist er bei 1300 festgenagelt.

Ist es normal, dass der Tackt jede Sekunde springt? Unter Windows bleibt die Frequenz im Leerlauf meist längere Zeit konstant (im Allgemeinen, nicht auf den NUC bezogen!). Beim Hacki springt die Frequenz gefühlt jede Sekunde.

Werde das die Tage mal auf dem MacBook Pro vergleichen 😊