

Erledigt

Mojave Installationsprobleme USB Stick nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 3. Dezember 2018, 23:42

Sehr wahrscheinlich ist der Stick kein USB2.0 Typ und verliert somit die Verbindung, wenn das USB-Port-Limit von Mojave 10.14.1 anschlägt.

Hast du in deiner alten EFI die USB-Port-Definition per "UAC-Exclude"-Eintrag in Clover, per spezieller SSDT oder per eigenen Kext ermöglicht?

Wenn ja, solltest du diese EFI für deinen Stick nutzen, anstatt eine komplett neue Konfiguration erstellen zu wollen.