

**Erledigt**

## **Upgrade von Yosemite auf High Sierra - GA-H97-HD3**

**Beitrag von „kokopelli“ vom 4. Dezember 2018, 10:44**

der Stick kann USB 3.0 aber der Port ist 2.0.

ich probiere es aber sicherheitshalber nochmal mit dem Port auf der PC Rückseite.

Danke für den Tipp!

Tastatur und Maus hingen an einem USB 3.0 Port hab ich jetzt mal auf 2.0 umgestöpselt.

EDIT: jetzt umgestöpselt aber es macht leider keinen Unterschied. es ist so ein USB 3 Cardreader-Stick in dem eine MicroSD Karte steckt. kann das ein Problem sein?