

Erledigt

BROADCOM BCM94360CD Bluetooth: Nicht verfügbar

Beitrag von „ebs“ vom 4. Dezember 2018, 21:13

Der USBInjectall.kext ist aber aktuell. Vielleicht mal den Kext Updater zum überprüfen benutzen.