

Erledigt

LENOVO T420S INSTALLATIONSPROBLEM / BIOS modifizieren mit Winflash funktioniert nicht

Beitrag von „chrisivieli“ vom 5. Dezember 2018, 17:45

[Zitat von p100656](#)

Hallo Community,

das Rätsel ist gelöst. Mir wollte nicht in den Kopf, dass das flashen des BIOS bei meinem Kollegen mit identischer Hardware funktioniert hat und bei meinem T420s nicht gehen sollte. Also hab ich nochmal nach Unterschieden gesucht. **Der** Unterschied war, dass er wohl (daran konnte er sich gar nicht erinnern), den Flash des BIOS mit einem 32Bit-Windows ausgeführt hatte. Ich hab also Win7-32bit installiert und schon funktionierte es. Der Bluescreen trat nicht auf und das Flash-Tool hat sich auch nicht die Bohne dafür interessiert, dass da bereits 1.46 auf dem Notebook drauf war und es zurück gehen soll auf 1.41. Auf dem T420s ist nun die gemoddete Version 1.41 drauf. Die Installation von Sierra scheint zu funktionieren und läuft gerade durch.

Besten Dank an alle, die sich interessiert und bei der Problemlösung geholfen haben.

Viele Grüße

Alles anzeigen

Das Versuche ich direkt auch, hab das gleiche Problem!