

Erledigt

Thinkpad T470 EFI Feinjustierung

Beitrag von „Yeno“ vom 6. Dezember 2018, 01:51

Hallo, ich habe einen Bootstick für Mac OS Mojave erstellt. Dieser wird jedoch nicht im Bios erkannt. Ich denke es liegt an meinem Mainboard: Acer Aspire M3970 socket 1155 IPISB-VR mainboard MB.SG50P.007

Kann es sein, dass es mit meinem Mainboard ein Hackintosh einfach nicht möglich ist, da der Bootstick an meinem Laptop erkannt wird?

Meine anderen Komponenten sind: i7 2600, 4 x 2 Gb DDR3-1333, Samsung Evo 840, R7 260X.

Grüße

Michael