

## **Erledigt** Beep Ton nach Restart

**Beitrag von „REVAN“ vom 6. Dezember 2018, 14:18**

Moin,

Herzinfarkt-Moment:

ich hatte gerade auf meinem MacBook (1342A - mid 2010) nach einem Restart einen lauten Beep Ton.

Also ich kenne mich ja soweit damit aus, aber das hatte ich noch nie. Ich glaube danach wurde ein Hardware Check durchgeführt.

Das ist passiert als die SSD während der High Sierra Installation zu APFS konvertiert worden ist. Die Installation läuft jetzt wieder, und das MacBook auch aber ich würde halt schon gerne wissen warum das MacBook gebeep hat.

Kennt sich da jemand aus?