

Erledigt

Hardwarebeschleunigung funktioniert nicht laut Videoproc

Beitrag von „knollsen“ vom 7. Dezember 2018, 13:05

[CMMChris](#) Bist Du wieder auf SMBIOS iMacPro1,1 umgestiegen?

Ich habe nur ein Problem seit ich auf iMacPro1,1 bin, das FCPX die Kiste, nach einer gewissen Zeit, lahm legt. Das Problem konnte ich nicht lokalisieren, da nur noch der Mauszeiger funktioniert. Wieder zu wechseln auf iMac 18.3 mit Vorschau-Problem JPG Bilder wollte eigentlich nicht, da die Performance der Vega64 erstklassig ist. Das aber FCPX den Mac einfriert, ist aber auch nicht normal. Also haut doch grundlegend was nicht hin. **Ich tippe ja auf den *OsxAptioFixDrv-64 Treiber!*** Mit den AptioMemoryFix scheint es zu funktionieren nur fährt der Mac dann nicht mehr sauber runter - stürzt ab und bootet neu.

Muss man eigentlich wenn man den Boot Argument "shikigva=1" setzt - shiki.kext im kext-Ordner haben? Was macht der eigentlich?